


平成 18・08・25 関東産保第 27 号

平成 18 年 8 月 25 日

関東液化石油ガス協議会 会長 殿

関東東北産業保安監督部長



株式会社桂精機製作所製のガス栓の点検及び回収の円滑
かつ迅速な実施に向けた協力について（依頼）

平成 18 年 7 月 22 日埼玉県三郷市の液化石油ガス一般消費者宅の風呂場において、株式会社桂精機製作所が、平成元年 11 月から平成 16 年 2 月の間に製造・出荷した L P ガス用亜鉛ダイカスト製フレキガス栓からガスが漏れ、密閉式風呂釜の火が引火、爆発し、爆風により 1 名が胸及び背中に火傷を負う事故が発生しました。

事故原因は、当該ガス栓を風呂場で使用したことから、亜鉛ダイカストに腐食が発生し、ガス漏れが生じたものです。

同社は、これまで当該ガス栓のガス漏れのクレームを 100 件以上受けていたこともあり、風呂場及び業務用厨房で水・油のかかる場所に設置してある当該ガス栓について、無償で耐湿性のあるボール弁タイプの可とうガス栓と交換することとし、一般消費者及び液化石油ガス販売事業者へ周知するため別添のとおり全国 3 紙及び L P 業界紙に社告を予定しております。

つきましては、貴傘下の液化石油ガス販売事業者への本件の周知と、株式会社桂精機製作所による点検及び回収が円滑かつ迅速に実施されるようご協力いただきますよう依頼します。

一般消費者様向け

お詫びとお願い (案)

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が製造したLPガス用フレキガス栓(FC-2S・FC-2L)を浴室内に設置した場合、ガス漏れが発生し着火すると火災に至る可能性があることが判明致しました。

つきましては、浴室及び業務用厨房で水・油のかかる場所に設置された当該品を無償にて交換させていただきます。

当該品は、①つまみ上部に弊社ロゴマーク②本体側面に「カ」(製造業事業者略号)③製造年月ロット番号(800201~040204)が刻印されておりますので、ご確認の上、左記窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。


お客様には大変ご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成十八年八月〇〇日

株式会社桂精機製作所

当該品名：LPガス用フレキガス栓
(FC-2S・FC-2L)



フリーダイヤル 株式会社桂精機製作所
0120-35-2334
・8月01日～9月30日まで：平日 午前9時～午後7時
土日祝日 午前9時～午後5時
・10月1日以降：午前9時～午後5時(土日祭日除く)

※お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号等の個人情報
は、本件回収以外の目的には使用いたしません。

販売事業者様向け

お詫びとお願い (案)

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が製造したLPガス用フレキガス栓 (FC-2S・FC-2L) を浴室内に設置した場合、ガス漏れが発生し着火すると火災に至る可能性があることが判明致しました。

弊社は、当該品が設置してはいけない場所に設置されていることに対し、販売事業者様への周知が不十分であったものと重く受け止めております。

つきましては、浴室及び業務用厨房で水・油のかかる場所に設置された当該品を交換していただきますようお願い申し上げます。

当該品は、①つまみ上部に弊社ロゴマーク②本体側面に「カ」(製造業事業者略号)③製造年月ロット番号(900201~040204)が刻印されております。

尚、不明な点につきましては弊社、左記連絡先までお問合せくださいますようお願い申し上げます。


販売事業者様には大変ご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成十八年八月〇〇日

株式会社桂精機製作所

当該品名：LPガス用フレキガス栓
(FC-2S・FC-2L)



株式会社桂精機製作所

ロット番号 900201~040204です

FC-2L	FC-2S
営業本部 045-461-2374	神奈川支店 0467-78-9658
札幌営業所 011-702-6174	名古屋営業所 0586-47-6151
仙台営業所 022-246-1640	大阪支店 06-6310-3561
関東支店 048-778-6000	広島営業所 082-877-5222
千葉営業所 043-234-7411	福岡営業所 092-915-3100